

Mesure

- ◆ Le complément naturel de l'identification est bien entendu la quantification.
- ◆ Cette dernière consiste à mesurer, quand cela est possible, la menace que constitue le risque identifié, en termes de probabilité et de gravité.
- ◆ Identification et quantification sont les deux opérations constituant l'évaluation des risques.

Evaluation des risques

- ◆ Probabilité
 - du risque
tient compte des événements sans conséquence et de ceux aux conséquences dommageables
 - du risque aryétique (du grec aryeticos qui signifie négatif)
ne tient compte que des événements aux conséquences négatives
- ◆ Impact

Probabilité du risque

déf. qualit.	signification	valeur
fréquente	se produira probablement souvent	4
occasionnelle	se produira probablement de temps en temps	3
faible	peu probable, mais possible	2
improbable	très peu probable	1

Sévérité du risque

déf. qualit.	signification	valeur
catastrophique	ouvrage détruit partiellement ou complètement	4
dangereux	forte réduction des marges de sécurité, importants dégâts	3
majeur	perte de capacité à faire face à des conditions d'exploitation négatives	2
mineur	effets négatifs, limitations opérationnelles	1